



ANEXO I

Expediente N° 17206.01/SA/2017

Repuestos y materiales más usuales en reparaciones de Máquinas Enfriadoras

1	Placa PSIO HK50AA023	
1	Transductores HK05YZ007	
1	Preostato alta HK022A436	
1	Aceite sintético SW 220	
1	Refrigerante R13A por 13,5 Kg.	
1	Filtro de Aceite ext. 30GX500403	
1	Filtro de Refrigerante DH048	
1	Filtro int. de aceite 06NA660028	
1	Manómetro	
1	Válvulas esféricas de 1/2"	
1	Motor valv. EXV	
1	Porta fusibles FUS-1	
1	Sensores de temperatura HH79NZ-024	
1	Flow swich DAN 07	
1	Ficha y Cable para sensores EXV V-48	
1	Sensor de Refrigerante HK13ZB001	
1	Placa PSIO II HK50AA020	
1	Placa y ficha de válvula EXV	
1	Válvula solenoide de aceite 06NA660001	
1	Motor de Ventilador de condensación GE 212	
1	Contacto para ventilador	
1	Protector térmico para ventilador	